


34°	34	
32°	32	
30°	30	
28°	28	
26°	26	
24°	24	+ 30 % Mehrverbrauch
22°	22	+ 18 % Mehrverbrauch
20°	20	+ 6 % Mehrverbrauch
19°	19	100 % optimal
18°	18	- 6 % Einsparung
16°	16	- 18 % Einsparung
14°	14	- 30 % Einsparung

Bitte beachten Sie die 3 mm Beschnittzugabe
und 3 mm Sicherheitsabstand zur Stanze



Bitte beachten Sie die 3 mm Beschnittzugabe
und 3 mm Sicherheitsabstand zur Stanze